

DEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19, 48163 Münster

Institut der Feuerwehr NRW
Wolbecker Str. 237
48155 Münster

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Münster
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Telefon 0251 / 9757-0
Fax 0251 / 9757-162
E-Mail muenster.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jens Essmann
Tel. direkt 0251 9757-146

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen MS-1915

Auftraggeber	Institut der Feuerwehr NRW, Wolbecker Str. 237, 48155 Münster
Ihr Auftrag vom	06.11.2017
Besichtigung	06.11.2017 Institut der Feuerwehr NRW, Wolbecker Str. 237, 48155 Münster

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.11.2017 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	mit MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	3.010,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.11.2017 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.11.2017.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.11.2017 durch Herrn Manuel Theissen bei Institut der Feuerwehr NRW, Wolbecker Str. 237, 48155 Münster, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
 - Seitenteil links
 - Heckklappe
 - Schiebetür rechts
- (leichte Reparaturspuren sichtbar)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

Institut der Feuerwehr NRW, 48155 Münster
MS-1915
22.06.2004

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7HK / Transporter T5 7HA101/WF2/ZG1
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / 078
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7HZ4H077529
Maße über alles L / B / H	4890 / 1904 / 1949 (mm)
Radstand	3000
Türen	4
Farbe (Hersteller)	tornadorot (Y3D)
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	280.949

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16	Michelin / Agilis	S / O	6 mm
	106/104 T C			
rechts	215 / 65 R 16	Michelin / Agilis	S / O	5 mm
	106/104 T C			
2 links	215 / 65 R 16	Michelin / Agilis	S / O	6 mm
	106/104 T C			
rechts	215 / 65 R 16	Michelin / Agilis	S / O	6 mm
	106/104 T C			
Ersatzrad m. Stahlfelge		Michelin / Agilis	S / O	4 mm

S/ Sommer; /O Original;

- Winterradsatz nicht im Fahrzeug abgelegt.

2.Radsatz (Winterräder)

Hankook Winter RW06 auf Stahlfelgen mit Reifen 215-65R16C 109/107R, jeweils 6mm.

Serienausstattung

ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe, Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: Radiovorbereitung, Servolenkung, Tire Mobility Set, Verzurrsen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Airbag: Airbag auf Beifahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Elektrische Schnittstelle, Fenster: Schiebefenster vorne links, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Heckklappe ohne Fenster, Klimaanlage mit mechanischer Regelung und 2. Heizung im Fahrgast-/Laderaum, Nebelscheinwerfer, Radio "alpha" mit 4 Lautsprechern, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum: elek.Schiebetürbetätigung rechts, Schmutzfänger, vorn und hinten, Sitze im Fahrerhaus: Drehsitz auf Beifahrerseite mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz, höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz, höhenverstellbar, Telefon: Handy Vorbereitung mit Freisprechanlage, Verbandskasten / Warndreieck

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Getriebe mit Geräuschbildung bei Fahrbetrieb, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Dachhaut und Dachholm mit Dellen, drücken (Bild 11, 12, 13); Dachkante im Bereich Windschutzscheibe mit Korossionsansatz, smart repair (Bild 14); Service inkl. Bremsflüssigkeitswechsel fällig, erneuern; Klimaanlage Undichtigkeit, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15); Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (Bild 16); Rückleuchteglas hinten links gesprungen, erneuern (Bild 17). Schiebetür rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19). Heckklappe eingedellt und Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fahrzeugbeklebung wurde bereits neutralisiert; Innen- sowie Laderaum mit alters- und laufeleistungsbedingten Abnutzungsspuren; Innenraum Schranksystem verbaut; Mittelschalldämpfer-Außenhaut mit beginnender Ablösung / Rostansatz.

Fehlende Teile

1x Winterreifen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jens Essmann

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Serviceanzeige

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz-Wechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife-Motorenöl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter-Wechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 26.5.14			Zahnriemen-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 207885			Zahnriemen: Spannrolle-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfilter-Wechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeits-Wechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Faden, H. sm.			Torsionselast. Kupplung/en-Wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßdämpfer sm. h.			LongLife / CarePort Mobilitätsgarantie:		
Brennschläuche v. m. h. sm.			Institut der Feuerwehr		
Brennschläuche v. sm.			Nordrhein-Westfalen		
Wasserpumpe sm.			Wolbecker Straße 237		
Mehrschichtservice			48155 Münster		
Stempel des Volkswagen Partners			Koppelstr. v. sm.		
			Winkelkalt v. sm.		

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Service	Monat	Jahr
Ölwechsel-Service		
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
Inspektions-Service		
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		
Bremsflüssigkeits-Service		
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		

36 Der Volkswagen-Service®

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-Motorenöl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 17.15			Zahnriemen-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 238028			Zahnriemen: Spannrolle-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfilter-Wechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeits-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:			Torsionselast. Kupplung/en-Wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Institut der Feuerwehr			LongLife / CarePort Mobilitätsgarantie:		
Nordrhein-Westfalen			4 Reifen am-Sommer		
Wolbecker Straße 237					
48155 Münster					
Stempel des Volkswagen Partners					

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Service	Monat	Jahr
Ölwechsel-Service		
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
Inspektions-Service		
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		
Bremsflüssigkeits-Service		
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		

Der Volkswagen-Service®

Bild 6 : Wartungsnachweise

Duplikat



Bild 7 : Übersicht



Bild 8 : Übersicht



Bild 9 : Übersicht



Bild 10 : Übersicht



Bild 11 : Dachhaut und Dachholm mit Dellen



Bild 12 : Dachhaut und Dachholm mit Dellen



Bild 13 : Dachhaut und Dachholm mit Dellen



Bild 14 : Dachkante im Bereich Windschutzscheibe mit Korossionsansatz



Bild 15 : Klimaanlage Undichtigkeit



Bild 16 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

Duplikat



Bild 17 : Rückleuchteglas hinten links gesprungen



Bild 18 : Heckklappe eingedellt und Kratzer

Duplikat



Bild 19 : Schiebetür rechts verkratzt

Duplikat



Bild 20 : Winterradsatz